

# 新編电动机绕组展开图册

孙 洋〇編

科学出版社

# 新编电动机绕组展开图册

孙 洋 编

斜 学 出 版 社 北京

#### 内容简介

本书在分析初学者认知规律的基础上,结合我国常用电动机的技术数据, 川彩色展开图表现了电动机绕组维修过程中的嵌线、布线、接线等工艺、是一本学起来不费劲, 用起来得心应手的案头书。

本书适合电动机修理人员及电机工程人员参阅,也可用作工科院校相关 专业的教学参考书

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

新编电动机绕组展开图册/孙洋编. —北京:科学出版社,2011 ISBN 978-7-03-030976-1

Ⅰ.新··· Ⅱ.孙··· Ⅲ.电动机-绕组-图集 Ⅳ.TM320.31-64 中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第081083号

责任编辑: 喻永光 杨 凯 / 责任制作: 董立颖 魏 谨 责任印制: 赵德静 / 封面设计: 王 珍北京东方科龙围攻育限公司 制作http://www.okbook.com.cn

#### 斜华虫 版 社 出版

北京东黄城根北街16号 邮政编码: 100717

http://www.sciencep.com

#### 北京天村彩色印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销


2011年7月第一次印刷 印张: 12 3/8 印数: 1-5 000 字数: 360 000

定价: 55.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

## 前言

绕组是电动机的心脏,其维修质量直接影响到电动机的性能。面对种类繁多、形式多样的电动机,一些维 修师傅往往束手无策。为此,笔者收集、绘编了这本《新编电动机绕组展开图册》,希望对维修工作有所帮助。



- ① 1表示电动机定子的1号槽。在实际维修 中,任一个槽都可作为1号槽,读者可根据习惯 按顺时针或逆时针方向命名2、3、4…号槽。
- ② 箭头表示瞬时电流方向, 对接线前形成 思路和接线后查误都有帮助。
- ③ W1表示交流电动机绕组的引线端,三相 电动机定子分别以U、V、W表示: 转子绕组分别 以K、L、M表示:单相电动机定子绕组分别以U、 V表示。

## 嵌线工艺

单层绕组交叠法

10 14 13 16 1 2 浮边 沉边 11 12 15 17 18

单层绕组嵌线时, 先嵌入的为沉边, 后嵌入的 为浮边。为便于绘图, 槽号在●上或下。


#### ii 前 言

#### ■双层绕组交叠法

每个槽中有上、下两层线圈,上面的为上层,下面的为下层。 双层绕组的槽号用带圈的数字表示,以区别单层绕组。

#### ■双层绕组整嵌法

整嵌法嵌线一般形成内、外2个环面或内、中、外3个环面。三相电动机一般有3个环面,单相电动机一般有2个环面。嵌线时,先嵌内环面,再嵌中环面,最后嵌外环面。



内环面

中环面


外环面






## ○ 嵌线工艺举例

■ 28槽14极单层链式绕组 (y=2、a=1)




- ① 先将U相线圈UA的首边嵌入2号槽,尾边嵌入4号槽: 然后将UB的首边嵌入6号槽,尾边嵌入8号槽: 再将UC的首边嵌入10号槽,尾边嵌入12号槽……依此将U相其余线圈嵌入各对应槽,形成内环面。
- ② 将V相线圈VA的首边嵌入1号槽,尾边嵌入3号槽;然后将VB的首边嵌入5号槽,尾边嵌入7号槽;再将VC的首边嵌入9号槽,尾边嵌入11号槽……依此将V相其余线圈嵌入各对应槽,形成外环面。

#### ■24槽4极单层链式绕组 (y=5、a=1)



- ① 把U相线 關UA的尾边嵌入6号槽;首边作为吊把,等待嵌入1号槽。
- ② 空1槽(7号槽), 在8号槽内嵌入V柏 线圈VA的尾边; 首边作为吊把, 等待嵌入 3号槽。
- ③ 空1槽(9号槽),在10号槽内嵌入W相线 圈WA的尾边;首边作为吊把,等待嵌入5号槽。
- ④ 空1槽(11号槽),在12号槽内嵌入U 相线圈UB的尾边,首边嵌入7号槽。
- ⑤ 按联1槽、空1槽的规律,将其余线圈各极相组线圈分别嵌入各对应槽,并把3个吊把分别嵌入1、3、5号槽。至此,嵌线完毕。


#### ■ 24槽4极双层叠式绕组 (y=5、a=1)



- ① 将U相线圈UA1、UA2的尾边嵌入6、7号槽的下层:首边作为吊把,等待嵌入1、2号槽的上层。
- ② 将V相线圈VA1、VA2的尾边嵌入8、9号槽的下层;首边作为吊把,等待嵌入3、4号槽的上层。
- ③ 将W相线圈WA1、WA2的尾边嵌入10、 11号槽的下层; WA1的首边作为吊把, 等待 嵌入5号槽的上层; WA2的首边嵌入6号槽的 下层。
- ④ 按照前进1槽嵌尾边,后退节距槽 (y=3)嵌首边的规律,将其余各极相组线圈 分别嵌入各对应槽,并把5个吊把分别嵌入 1~5号槽的上层。至此,嵌线完毕。



### 绕组接线方法



本书由电机专家孙洋编写,在编绘过程中得到了宋睿、王国顺、刘新华、高桂红、姚媛、赵迎春、侯鸿飞、付春友、陈阳、彭建中、张银、黄杰、孔卫馥、周文彩、李书珍、陈保卫、胡瑞峰、任翠兰、王国敬、郭会霞、方金枝、张聚才、潘利杰、郭荣立、王建鹏等业内人士的支持,在此表示感谢。

由于作者水平有限,书中难免有不足之处,望读者指正,以期重版时修正。

## 目 录

## 第1章 三相电动机定子单层绕组

1. 1	18槽2极单层交叉式绕组(y=7, a=1)	1
1. 2	18槽2极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1) ·······	2
1.3	18槽2极单层交叉式绕组(y=9, a=1)	3
1. 4	36槽4极单层交叉式绕组(y=7, a=1)	4
1. 5	36槽4极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1) ······	5
1.6	36槽4极1:2抽头延边三角形单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)	6
1.7	36槽4极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2) ······	7
1.8	36槽4极单层交叉式绕组(y=9, a=1)	8
1. 9	54槽6极单层交叉式绕组(y=7, a=1)	9
1. 10	54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)	10
1. 11	54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)	11
1. 12	54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=3)	12
1. 13	60槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)	13

1. 14	72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)
1. 15	72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=4)
1. 16	12槽4极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 17	12槽2极单层链式绕组(y=5, a=1)
1.18	18槽6极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 19	24槽4极单层链式绕组(y=5, a=1)
1.20	24槽4极正弦内角外星单层链式绕组(y=6, a=1)
1.21	24槽8极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 22	30槽10极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 23	36槽6极单层链式绕组(y=5, a=1)
1.24	36槽6极1:1抽头延边三角形单层链式绕组(y=5, a=1)
1. 25	36槽6极单层链式绕组(y=5, a=2)
1. 26	36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3)
1.27	36槽12极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 28	42槽14极单层链式绕组(y=3, a=1)
1.29	48槽8极单层链式绕组(y=5, a=1)
1.30	48槽8极1:1抽头延边三角形单层链式绕组(y=5, a=1)
1. 31	48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2)

1. 32	48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4)
1. 33	48槽16极单层链式绕组(y=3, a=1)
1. 34	60槽10极单层链式绕组(y=5, a=1) 34
1. 35	12槽2极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)
1.36	18槽2极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=1)
1.37	24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)
1.38	24槽2极1:1抽头延边三角形单层同心式绕组(y=11、9, a=1)
1. 39	24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=2)
1. 40	24槽4极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)
1.41	30槽2极单层同心式绕组(y=15、13、11, a=1)
1. 42	36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=1)
1. 43	36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=2)
1. 44	36槽4极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=1)
1. 45	36槽6极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)
1. 46	48槽4极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)
1.47	48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)
1. 48	48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=2)
1.49	48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=4)

∕iii	E	录
	1.50	72槽8极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=2) 50
	1.51	12槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1) ······ 51
	1. 52	24槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1)
	1.53	24槽2极单层叠式绕组(y=10, a=1)
	1.54	24槽6极单层叠式绕组(y=4, a=1) 54
	1.55	36槽2极单层叠式绕组(y=15, a=1) 55
	1.56	36椿6桜单层叠式绕绡(y=6, a=1)
	1.57	48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=1)
	1.58	48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=2) 58
	1.59	48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=4) 59
	1.60	48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=1) ····································
	1.61	48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=2)

18槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3, a=1)

36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1)

30槽2极单层同心交叉式绕组(y=15、13、11, a=1)

1.64

1,65

1,66

1.68	54槽6极单层同心交叉式	、绕组(y=9、	7, a=1)	,
1.69	60槽8极单层同心交叉式	<b>、</b> 绕组(y=9、	7、5, a=1)	,
		第2章	三相电动机定子双层绕组	
2. 1	12槽2极双层叠式绕组(	y=5, a=1)		)
2.2	18槽2模以层叠式绕组(	y=8, a=1)		
2. 3	24槽2极双层叠式绕组(	y=7, a=1)	······································	*
2. 4	24槽2极双层叠式绕组(	y=8, a=1)	······ 73	,
2.5	24槽2极双层叠式绕组(	y=9, a=1)	······································	ŀ
2.6	24槽2极双层叠式绕组(	y=9, a=2)	······································	,
2. 7	24槽2极双层叠式绕组(		······································	
2.8	24槽4极双层叠式绕组(	y=5, a=1)		,
2.9	24槽4极双层叠式绕组(	y=5, a=2)	<b></b>	3
2. 10	24槽4极双层叠式绕组(	(y=5, a=4)	······· 79	
2. 11	30槽2极双层叠式绕组(	(y=10, a=2)	80	)
2. 12	30槽2极双层叠式绕组(	(y=11, a=1)	)	L
2. 13	30槽2极双层叠式绕组(	(y=11, a=2)	) 82	,

)	83	
)	84	
)	··· 85	
)	86	
)	87	
)	··· 88	
)	89	
)	<del>···</del> 90	
	··· 91	
	··· 92	
	··· 93	
	94	
	··· 95	
	96	
	97	
	··· 98	
	<mark> 9</mark> 9	
	100	

2	2. 32	36槽6模双层叠式绕组(y=5, a=3)	101
2	2. 33	36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=6)	102
2	2. 34	42槽2极双层叠式绕组(y=15, a=2)	103
2	2. 35	42槽2极3:4抽头延边三角形双层叠式绕组(y=15, a=2)	104
6	2. 36	42槽2极双层叠式绕组(y=16, a=2)	105
6	2. 37	48槽2极双层叠式绕组(y=17, a=2)	106
6	2. 38	48槽2极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=17, a=2)	107
2	2. 39	48槽2极双层叠式绕组(y=18, a=2) ······	108
2	2. 40	48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=2) ······	109
2	2.41	48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=4) ·····	110
2	2. 42	48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=1)	111
2	2. 43	48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=2)	112
2	2. 44	48槽4根1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=10, a=2)	113
2	2. 45	48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=4)	114
2	2. 46	48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=1)	115
2	2. 47	48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)	116
2	2. 48	48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4)	117
2	2. 49	48槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1)	118

	2. 50	48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=1) ····································	119
	2. 51	48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=2)	120
	2. 52	48槽8极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=5, a=2)	121
	2. 53	48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=8) ····································	122
	2. 54	54槽6极双层叠式绕组(y=7, a=1) ······	123
	2, 55	54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=1) ······	124
	2. 56	54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=2)	125
	2. 57	54槽6极1:2抽头延边三角形双层叠式绕组(y=8, a=2) ····································	126
	2. 58	54槽6极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=8, a=3)	127
	2. 59	54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=6)	128
	2.60	54槽6极双层叠式绕组(y=9, a=1)	129
	2. 61	54槽12极双层交叉式绕组(y=4, a=2)	130
	2. 62	60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)	131
	2.63	60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4)	132
	2. 64	60槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1)	133
ı	2. 65	60槽4极双层叠式绕组(y=12, a=2)	134
	2.66	60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=1)	135
	2. 67	60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=4)	136

2.68	64.槽4极双层叠式绕组(y=14, *=4) ······	137
2. 69	60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=1)	138
2.70	60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=2) ······	139
2.71	60槽10极以层叠式绕线(y=5, a=5)	140
2. 72	72槽4极双层叠式绕组(y=8, a=4) ······	141
2. 73	72槽4极双层叠式绕组(y=15, a=4)	142
2. 74	72槽4极双层叠式绕组(y=16, a=4)	143
2. 75	72槽6极双层叠式绕组(y=8, a=3) ······	144
2.76	72槽6极双层叠式绕组(y=9, a=3) ······	145
2. 77	72槽6极双层叠式绕组(y=9, a=6) ······	146
2. 78	72槽6极双层叠式绕组(y=10, a-1)	147
2. 79	72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=6)	148
2.80	72槽6极双层叠式绕组(y=11, a=2)	149
2.81	72槽8极双层叠式绕组(y=7, a=1)	150
2.82	72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=1)	151
2.83	72槽8枚 双层叠式绕组(y=8, a=2)	152
2.84	72槽8极双层叠式绕组(y=8, a-4)	153
2. 85	72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=8)	154

2, 86	90槽10极双层叠式绕组(y=7, a=1)	155
2.87	90槽10极双层叠式绕组(y=8, a=1)	156
2.88	90槽10极双层叠式绕组(y=8, a=5)	157
2.89	90槽10极以层叠式绕组(y=8, a=10)	158
2. 90	96槽4极双层叠式绕组(y=23, a=2)	159
2. 91	96槽8极双层叠式绕组(y=11, a=8)	160
2.92	18槽4极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) ····································	161
2. 93	24槽6极双层叠式分数槽绕组 (y=4, a=1)	162
2. 94	27槽6极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) ······	163
2. 95	30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1) ······	164
2. 96	30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1)	165
2. 97	30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=2)	166
2. 98	36槽8极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)	167
2.99	36槽8极双层叠式分数槽绕组 (y=4, a=4)	168
2. 100	36槽10极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)	169
2. 101	42槽4模双层拳式分裝槽绕约(y=8, a=1)	170
2. 102	42槽4极双层叠式分数槽绕组(y=8, a=2)	171
2. 103	45槽4极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1)	172

2. 104	45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1)	173
2. 105	45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)	 174
2. 106	45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=3)	 175
2. 107	45槽8核双层拳式分数槽绕组(y=5, a=1)	 176
2. 108	45槽10极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)	 177
2. 109	45槽12极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)	 178
2. 110	48槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1)	 179
2. 111	54槽4极双层叠式分数槽绕组(y=12, a=1)	 180
2. 112	54槽4极双层叠式分数槽绕组(y=12, a=2)	 181
2. 113	54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=1)	 182
2. 114	54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2)	 183
2. 115	54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)	 184
2. 116	54槽10极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2)	 185
2. 117	54槽12极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)	 186
2. 118	54槽16极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)	 187
2. 119	60槽6极双层叠式分装槽绕组(y=9, a=1)	 188
2. 120	60槽6极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=2)	 189
2. 121	60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)	 190

2. 122	60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1) ······	191
2. 123	75槽10极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2) ·······	192
2. 124	75槽10极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=5) ·······	193
2. 125	84槽8极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1)	194
2. 126	84槽8极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=2)	195
2. 127	12槽4极双层链式绕组(y=2, a=1)	196
2. 128	18槽6极双层链式绕组(y=3, a=1)	197
2. 129	24槽8极双层链式绕组(y=3, a=1)	198
2. 130	36槽12极双层链式绕组(y=2, a=1) ······	199
2. 131	45槽16极双层链式绕组(y=3, a=1) ······	200
2. 132	48槽16极双层链式绕组(y=3, a=1) ·······	201
2. 133	54槽20极双层链式绕组(y=3, a=1) ······	202
2. 134	72槽24极双层链式绕组(y=3, a=1) ······	203
2. 135	36槽4极双层同心式绕组(y=9、7、5, a=1)	204

## 第3章 三相电动机定子多速双层和单双层混合式绕组

3. 2	24槽2/4极双速双层绕组(2Y/2Y, y=6)	206
3.3	24槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=4)	207
3. 4	24槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=3) ·····	208
3. 5	36槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=9)	209
3.6	36槽2/8极双速双层绕组(2Y/Y, y=15)	210
3. 7	36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=6)	211
3.8	36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=7)A	212
3. 9	36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=7)B	213
3. 10	36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=7)C	214
3. 11	36槽4/6极艰速艰层绕组(2Y/△,y=6)	215
3. 12	36槽4/6极双速双层绕组(2Y/△,y=7) ······	216
3. 13	36槽4/6极双速双层绕组(4Y/3Y, y=6)	217
3. 14	36槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5)	218
3, 15	36槽6/8极双速双层绕组(2Y/△,y=4) ······	219
3. 16	36槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=3)	220
3. 17	48槽2/4极双速双层绕组(2Y/△,y=11) ······	221
3. 18	48槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=6) ······	222
3. 19	48槽4/16极双速双层绕组(2Y/Y, y=9) ·······	223

3. 20	54槽4/8极 x 速 双 层 绕 织 (2Y/ △, y=6) ····································	224
3. 21	54槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=7) ······	225
3. 22	54槽6/8极双速双层绕组(2Y/△,y=6)	226
3. 23	54槽6/12极双速双层绕组(2Y/△,y=3) ····································	227
3. 24	54槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=5)	228
3. 25	60槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5) ······	229
3. 26	60槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=8) ······	230
3. 27	72槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=13)	231
3. 28	72槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=9) ····································	232
3. 29	72槽6/12极双速双层绕组(2Y/Y, y=8)	233
3. 30	72槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=6)	234
3. 31	72槽6/12极双速双层绕组(6Y/3△, y=6) ······	235
3. 32	18槽2极单双层混合式绕组(y=9、7, a=1)	236
3. 33	30槽2极单双层混合式绕组(y=15、13、11, a=1)	237
3. 34	30槽4极单双层混合式绕组(y=7、6、5, a=1)	238
3. 35	30槽4极单双层混合式绕组(y=7、6、5、4, a=1)	239
3. 36	36槽2极单双层混合式绕组(y=17、15、13、11, a=2)	240
3. 37	36槽4极单双层混合式绕组(y=8、6, a=1)	241

_	_	
ы —	₹	XIX
	<b>△</b>	$\sim$ I $\sim$

3.38 36槽8极单双层混合式绕组(y=5、3, a=1) ······	242
3.39 48槽2极单双层混合式绕组(y=23、21、19、17、15, a=2)	243
3.40 60槽4枚单双层混合式绕组(y=14、12、10, a=4)	244
第4章 三相电动机转子绕组	
4.1 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3)	245
4.2 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2) ······	246
4.3 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4) ······	247
4.4 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1) ·······	248
4.5 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=3) ······	249
4.6 72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2) ······	250
4.7 72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=4)	251
4.8 54槽4模双层波绕组(y=14、13, a=1) ·······	252
4.9 54槽6极双层波绕组(y=9、8, a=1) ······	253
4.10 60槽10极双层波绕组(y=6,a=1)	254
4.11 72槽4极双层对称换位波绕组(y=18、17, a=1)	255
4.12 72槽6极双层对称换位波绕组(y=12、11, a=1)	256

xx 目	录
------	---

4. 13	81槽6极双层波绕组(y=14、13, a=1)	257
4. 14	84槽8极双层波绕组(y=12、10, a=1)	258
4. 15	84槽8极双层对称换位波绕组(y=11、10、9, a=1) ······	259
4. 16	90槽6极双层波绕组(y=15、14, a=1)	260
4. 17	12槽2极双层叠式绕组(y=5, a=1)	261
4. 18	24槽2极双层叠式绕组(y=9, a=1)	262
4. 19	24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=1)	263
4. 20	24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=2) ····································	264
4. 21	36槽2板以层叠式绕组(y=11, a=2)	265
4. 22	36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=1) ······	266
4. 23	36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=1)	267
4. 24	36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=2)	268
4. 25	36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=1)	269
4. 26	36槽8极双层叠式绕组(y=4, a=1)	270
4. 27	36槽8极双层叠式绕组(y=4, a=2)	271
4. 28	36槽10极双层叠式绕组(y=3, a=1)	272
4. 29	36槽12极双层叠式绕组(y=2, a=1)	273
4. 30	42槽2极双层叠式绕组(y=15, a=2) ······	274

4. 31	45槽12极双层叠式绕组(y=3, a=1)	275
4. 32	48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=4) ····································	276
4. 33	48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=1) ······	277
4. 34	48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)	278
4. 35	48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4) ·······	279
4. 36	48槽4根双层叠式绕组(y=12, a=1) ····································	280
4. 37	48槽4极双层叠式绕组(y=13, a=1) ·······	281
4. 38	48槽6极双层叠式绕组 (y=7, a=1)	282
4. 39	48槽6极双层叠式绕组(y=7, a=2)	283
4. 40	54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=2)	284
4. 41	54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=6)	285
4. 42	54槽6极双层叠式绕组(y=9, a=1) ······	286
4. 43	60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)	287
4. 44	60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=2) ······	288
4. 45	72槽4极双层叠式绕组(y=18, a=1)	289
4. 46	72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=1)	290
4. 47	72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=1) ·······	291
4. 48	72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=8)	292

::		
XXII	H	Ж

4. 49	75槽10极双层叠式绕组(v	=5, a=5)		293
-------	----------------	----------	--	-----

## 第5章 单相电动机定子绕组

16槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1)	291
16槽4极单层链式绕组(y=3, a=1)	295
16槽4极双速单层绕组(y=3,a=2)	296
18槽2极单层同心式绕组(y=9、7、5, a=1)	297
18样2根羊层同心式绕组(y=9、8、7、6、4, a=1)	298
24槽2极单层同心式绕组(y=11、9,a=1)	299
24槽2极正弦单层同心式绕组(y=11、9、7、5, a=1)	300
24槽4极单层同心式绕组(y=5、3, a=1) ······	301
24槽4极单层同心式绕组(y=6、4, a=1) ·····	302
0 32槽6极单层同心式绕组(y=5、4、3, a=1) ····································	303
1 24槽4极单层叠式绕组(y=5、4, a=1)	304
2 24槽4极单层叠式绕组(y=6, a=1)A ·····	305
3 24槽4极单层叠式绕组(y=6, a=1)B	306
4 24槽4极单层叠式绕组(v=7、6、5, a=1) ····································	307
	16槽4极单层链式绕组(y=3, a=1)  16槽4极双速单层绕组(y=3, a=2)  18槽2极单层同心式绕组(y=9、7、5, a=1)  18栏2极单层同心式绕组(y=9、8、7、6、4, a=1)  24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)  24槽4极单层同心式绕组(y=11、9、7、5, a=1)  24槽4极单层同心式绕组(y=5、3, a=1)  24槽4极单层同心式绕组(y=5、4, a=1)  24槽4极单层局心式绕组(y=5、4、3, a=1)  24槽4极单层叠式绕组(y=5、4, a=1)  24槽4极单层叠式绕组(y=6, a=1)A

		目 录	xxii
5	5. 15	24槽6极单层链式绕组(y=3, a=1) ····································	308
5	5. 16	28槽14极单层链式绕组(y=2, a=1) ······	309
5	5. 17	32槽16极单层链式绕组(y=2, a=1)	310
5	5. 18	36槽18极单层链式绕组(y=2,a=1)	311
5	5. 19	8槽4极双层链式绕组(y=2, a=1)	312
Ę	5. 20	12槽2极正弦双层绕组(3/3; y=6、4、2, a=1) ······	313
Ę	5. 21	12槽4极正弦双层绕组(2/1; y=3、2、1, a=1)	314
Ę	5. 22	16槽4极双层叠式绕组(y=3, a=1)	315
5	5. 23	16槽4极正弦双层绕组(2/2; y=4、2, a=1)	316
5	5. 24	18槽4极双层叠式绕组(y=4, a=1) ·····	317
5	5. 25	24槽2极正弦双层绕组(6/6; y=11、9、7、5、3、1, a=1)	318
5	5. 26	24槽4极双层叠式绕组(y=4, a=1)	319
Ę	5. 27	24槽6极双层叠式绕组(y=3, a=1)	320
5	5. 28	28槽14极双层链式绕组(y=2, a=1)	321
5	5. 29	32槽16极双层链式绕组(y=2, a=1)	322
Ę	5. 30	12槽2极单双层混合式绕组(y=6、4, a=1)	323

2

5. 33	12槽4极单双层混合式绕组(y=2, a=1	)	326
5. 34		罩极式; y=3、1, a=1) ······	327
5. 35	16槽2极正弦单双层混合式绕组(3/1,	罩极式: y=7、5、3. a=1)	328
5. 36	16槽2极正弦单双层混合式绕组(3/3;	y=7、5、3, a=1)	329
5. 37	16槽2极正弦单双层混合式绕组(4/2,	罩极式; y=5、4, a=1)	330
5. 38	16槽2极正弦单双层混合式绕组(4/2;	y=7, 5, 3, 1, a=1)	331
5. 39	18槽2极正弦单双层混合式绕组(3/3,	罩极式; y=8、6、5、4, a=1) ······	332
5. 40	18槽2极正弦单双层混合式绕组(4/4;	y=9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a=1)	333
5. 41	20槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,	罩极式; y=6、5, a=1) ······	334
5. 42	20槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,	罩极式; y=9、7、5、3、1, a=1)	335
5. 43		y=12, 10, 8, 6, a=1)	336
5. 44	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,	罩极式: y=7、6, a=1) ······	337
5. 45	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,	罩极式: y=8、7, a=1) ·····	338
5. 46	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,	罩极式; y=12、10、8、6、4, a=1) ·····	339
5. 47	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/3;	y=11, 9, 7, 5, 3, a=1)	340
5. 48	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/3;	y=12、10、8、6、4、a=1)	341
5. 49	24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/5;	y=11、9、7、5、3, a=1) ······	342
5. 50	24槽2极正弦单双层混合式绕组(6/2,	罩极式; y=7, a=1) ······	343

XXV

5, 51	24槽2极正弦单双层混合式绕组(6/4; y=11、9、7、5、3、1, a=1)	344
5. 52	24槽4极单双层混合式绕组(y=5、3、1, a=1)	345
5. 53	24槽4极正弦单双层混合式绕组(2/2; y=6、4, a=1)	346
5. 54	24槽4极正弦单双层混合式绕组(2/2, 罩极式; y=6、5、3, a=1)	347
5. 55	24槽4极正弦单双层混合式绕组(3/1, 罩极式; y=6、4、2, a=1)	348
5. 56	24槽4极正弦单双层混合式绕组(3/2; y=6、4、2, a=1)	349
5. 57	24槽4极正弦双层绕组 (3/3; y=6、4、2, a=1)	356
5. 58	24槽6极单双层混合式绕组(y=4、2, a=1)	351
5. 59	32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/2; y=7、5、3, a=1)	352
5. 60	32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/3; y=7、5、3, a=1)	353
5. 61	32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/3; y=8、6、4, a=1)	354
5. 62	32槽4极正弦单双层混合式绕组(4/3; y=8、6、4、2, a=1) ······	355
5. 63	36槽4极正弦单双层混合式绕组 (4/2; y=9、8、7、6、5、3, a=1)	356
5. 64	36槽4极正弦单双层混合式绕组(4/3; y=9、8、7、6、5、4、2, a=1)	357


## 第6章 直流电动机电枢绕组

xxvi	录
, .,	 -3-

6. 2	9×3槽2极串励电枢绕组 ······	359
6. 3	10×2槽2极串励电枢绕组 ······	360
6. 4	11×3槽2极串励电枢绕组 ·····	361
6. 5	12×2槽2极串励电枢绕组	362
6.6	12×3槽2极串励电枢绕组	363
6. 7	15×2槽2极串励电枢绕组 ·····	364
6.8	15×3槽2极串励电枢绕组	365
6.9	16×3槽2极串励电枢绕组 ·····	366
6. 10	19×2槽2极串励电枢绕组	367

## 第1章 三相电动机定子单层绕组

18槽2极单层交叉式绕组(y=7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18


线圈极距: τ=9 每组圈数: S=1-1

线圈节距: y=7


线圈组数: u=6

极相槽数: q=3 总线圈数: Q=9

电机极数: 2p=2



## 18槽2极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9


每组圈数: S=1½ 线圈节距: y=8、7

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=9

电机极数: 2p=2



## 18槽2极单层交叉式绕组(y=9, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=l<sup>1</sup>2

线圈节距: y=9

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=9

电机极数: 2p=2



36槽4极单层交叉式绕组(y=7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距:τ=9

每组圈数: S=1½


线圈节距: y=7

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



36槽4极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)



绕组参数

定了槽数: Z=36

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=1½

线圈节距: y=8、7

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



36槽4极1:2抽头延边三角形单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=36

线圈极距: τ=9

每组圈数:  $S=1\frac{1}{2}$  线圈节距: y=8、7

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



36槽4极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)



绕组参数

每组圈数: S=12

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



#### 36槽4极单层交叉式绕组(y=9, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36 线圈极距: τ=9

毎组趨数: S=1½


线圈节距: y=9

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4




### 54槽6极单层交叉式绕组(y=7, a=1)



**绕组参数** 定子槽数: Z=54 线圈极距:  $\tau=9$  每组圈数:  $S=1\frac{1}{2}$  线圈节距: y=7 线圈组数: u=18 极相槽数: q=3 总线圈数: Q=27 电机极数: 2p=6

嵌线工艺 浮边 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 1 3 5


54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)




沉边

沉边

# 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)



54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=3)



绕组参数

定 子槽数: Z=54

线圈极距: τ=9 每组圈数: S=1½

线圈节距: y=8、7


线圈组数: u=18

极相槽数: q=3 总线圈数: Q=27


电机极数: 2p=6

嵌线工艺 浮边 沉边 36 39 40 42 45 46 48


### 60槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)




72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)



72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=4)



# 12槽4极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z-12

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3

线圈组数: u=6


线圈极距: τ=3 极相槽数: q=1

总线圈数: Q=6

电机极数: 2p=4



# 12槽2极单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5


线圈组数: u=6

极相槽数: q=2

总线圈数: Q-6

电机极数: 2p=2

### 18槽6极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈组数: u=9

线圈极距: τ=3

极相槽数: q=1

每组圈数: S=1


总线圈数:Q=9

线圈节距: y=3

电机极数: 2p=6



# 24槽4极单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6


每组圈数: S=1 线圈节距: y=5

线圈组数: u=12


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



### 24槽4极正弦内角外星单层链式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定 子槽 数: Z=24

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=2

线圈节距: y=6


线圈组数: u=6

极相槽数: q=2 总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



### 24槽8极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=3


每组圈数: S= 1 线圈节距: y=3

线圈组数: u=12


极相槽数: q=1

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=8



### 30槽10极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=30

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1


线圈节距: y=3

线圈组数: u=15


极相槽数: q=1

总线圈数: Q=15

电机极数: 2p=10



36槽6极单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=18


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6



### 36槽6极1:1抽头延边三角形单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5


线圈组数: u=18 极相槽数: q-2

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6



### 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=2)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=18


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p-6



### 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3)



绕组参数

定 f. 槽数: Z=36

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=18


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6



# 36槽12极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3

线圈组数: u=18


极相槽数: q=1

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=12



### 42槽14极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=42

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3

线圈组数: u=21


极相槽数: q=1

总线圈数: Q=21

电机极数: 2p=14



### 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1


线圈节距: y=5

线圈组数: u=24


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8



### 48槽8极1:1抽头延边三角形单层链式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=24


极相槽数:q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8



### 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=24


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8



### 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4)



绕组参数

定 子 槽 数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1


线圈节距: y=5

线圈组数: u=24


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8



### 48槽16极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1


线圈节距: y-3

线圈组数: u=24

极相槽数: q=1


总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=16



60槽10极单层链式绕组(y=5, a=1) U2 V2 l v 1 绕组参数 定子槽数: 2=60 线圈极距: τ=6 每组圈数: S=1 线圈节距: y=5 线圈组数: u=30 极相槽数: q=2 总线圈数: Q=30 电机极数: 2p=10 嵌线工艺 沉边 浮边

# 12槽2极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2


线圈节距: y=7、5

线圈组数: u=3


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=6

电机极数: 2p=2



# 18槽2极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈组数: u=3

线圈极距: τ=9

极相槽数: q=3

每组圈数: S=3

总线圈数: Q=9


线圈节距: y=11、9、7

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 10 3 11 2 12 1 中环间 16 9 17 8 18 7 外环面 4 15 5 14 6 13

# 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈节距: y=11、9


线圈组数: u=6

极相槽数: q=4 总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2




24槽2极1:1抽头延边三角形单层同心式绕组(y=11、9, a=1)




线圈组数: u=12

极相槽数: q=4 总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



### 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=2)



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每 组 圈 数: S-2


线圈节距: y=11、9

线圈组数: u=6


极相槽数: q=4

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



# 24槽4极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)



绕组参数

定了槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2


线圈节距: y=7、5

线圈组数: u=6


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



### 30槽2极单层同心式绕组(y=15、13、11, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z-30

线圈极距: τ=15

每组圈数: S=22


线圈节距: y=15、13、11

线圈组数: u-6


极相槽数: q=5

总线圈数: Q=15

电机极数: 2p=2



### 36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=18

每组圈数: S=3

线圈节距: y=17、15、13

线圈组数: u=6


极相槽数: q=6

总线圈数: Q=18


电机极数: 2p=2



### 36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=2)



### 36槽4极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=3

线圈节距: y=11、9、7

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



### 36槽6极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=7、5

线圈组数: u=9


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6



### 48槽4极单层同心式绕组(y=7、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=2 线圈节距: y=7、5

线圈组数: u=12

极相槽数: q-4


总线圈数: Q=24 电机极数: 2p=4

嵌线工艺

14 13 18 17 22 21 26 25 30 29 34 33 38 37 42

沉边

### 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=12 每组圈数: S=2

线圈节距: y=11、9

线圈组数: u=12

极相槽数: q=4

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4

嵌线工艺

14, 13 18 17 22 21 26 25 30 29 34 33 38 37 42 41 46 45 2 1 1 6 5

沉边

### 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=2)



绕组参数

定了槽数: Z=48

线圈极趾: τ=12

每组圈数: S=2

线圈节距: y=11、9

线圈组数: u=12

极相槽数: q=4

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4

嵌线工艺



沉边 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35 36 39 40 43 44 47 48 3 4 7 8

### 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=4)





定子槽数: Z-48

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=2

线圈节距: y=11、9

线圈组数: u=12

极相槽数: q=4


总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4






# 72槽8极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=2)



# 12槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=12

线圈组数: u=3

线圈极距: τ=6


极相槽数: q=2

每组圈数: S=2


总线圈数: Q=6

线圈节距: y=6

电机极数: 2p=2



### 24槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=6


极相槽数: q=4

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



### 24槽2极单层叠式绕组(y=10, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=2

线圈节距: y=10

线圈组数: u=6


极相槽数: q=4

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



### 24槽6极单层叠式绕组(y=4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24


线圈极距: τ-4

每组圈数: S-13 线圈节距: y=4


线圈组数: u=9

极相槽数:  $q=l\frac{1}{3}$  总线圈数: Q-12 电机极数: 2p=6

### 36槽2极单层叠式绕组(y=15, a=1)



### 36槽6极单层叠式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈组数: u=9


极相槽数: q=2


总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6




### 48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=1)





### 48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=2)



绕组参数

定 子 槽 数: Z=48

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=2

线圈节距: y=10

线圈组数: u=12

极相槽数: q=4 总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4


嵌线工艺



沉边


### 48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=4)





沉边 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35 36 39 40 43 44 47 48 3 4 7 8

### 48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2


总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8

嵌线工艺

浮边 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 30 33 34 37 38 41 42 45 46 1 2 沉边 7 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35 36 39 40 43 44 47 48 3 4

### 48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=2)





定子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=12


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8



### 54槽6极单层叠式绕组(y=9, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=54

线圈极趾: τ=9

每组圈数: S=3

线圈 节距: y=9

线圈组数: u=9

极相槽数: q=3

总线圈数: Q=27


电机极数: 2p=6

嵌线工艺 浮边

31 32 33 37 38 39 43 44 45 49 50 51

沉边

### 18槽2极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=1→


线圈节距: y=9、7

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=9

电机极数: 2p=2



# 18槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18


线圈组数: u=6

线圈节距: y=5、3


极相槽数:  $q=1\frac{1}{2}$ 

总线圈数:Q=9

电机极数: 2p=4



### 30槽2极单层同心交叉式绕组(y=15、13、11, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=30

线圈极距: τ=15

每组圈数: S=2½


线圈节距: y=15、13、11

线圈组数: u=6


极相槽数: q=5

总线圈数: Q=15

电机极数: 2p=2



# 30槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7、5, a=1)



绕组参数

定 f 槽数: Z=30 线圈极距:  $\tau=7\frac{1}{2}$  每组圈数:  $S=2\frac{1}{2}$  线圈节距: y=9、7、5


线圈组数: u=6 极相槽数:  $q=2\frac{1}{2}$  总线圈数: Q=15

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

浮边 7 6 13 12 11 17 16 23 22 21 27 26 3 1 沉边 10 14 15 18 19 20 24 25 28 29 30

### 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1)



绕组参数

定了槽数: Z=36

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=12

线圈节距: y=9、7

线圈组数: u=12

极相槽数: q=3


总线圈数: Q=18


电机极数: 2p=4

嵌线工艺


浮边 8 7 11 14 13 17 20 19 22 26 25 29 32 31 35 2 1 5 沉边 9 10 12 15 16 18 21 22 24 27 28 30 33 34 36 3 4 6

### 54槽6极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1)






### 60槽8极单层同心交叉式绕组(y=9、7、5, a=1)



# 第2章 三相电动机定子双层绕组

12槽2极双层叠式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=12

线圈极距: τ=6


每组圈数: S=2

线圈节距: y=5


线圈组数: u=6 极相槽数: q=2

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



# 18槽2极双层叠式绕组(y=8, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=3

线圈节距: y=8

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

### 24槽2极双层叠式绕组 (y=7, a=1)





定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=4

线圈节距: y=7

线圈组数: u=6


极相槽数: q=4

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=2

#### 嵌线工艺

### 24槽2极双层叠式绕组(y=8, a=1)



24槽2极双层叠式绕组(y=9, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12


每组圈数: S=4

线圈节距: y=9


线圈组数: u=6 极相槽数: q=4

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=2



24槽2极双层叠式绕组 (y=9, a=2)



绕组参数

定子槽数: Z=24


线圈极距: τ=12

每组圈数: S=4


线圈节距: y=9

线圈组数: u=6 极相槽数: q=4 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=2



### 24槽2极双层叠式绕组(y=11, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=4


线圈节距: y=11

线圈组数: u=6


极相槽数: q-4

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=2



### 24槽4极双层叠式绕组 (y=5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: 1=6

年组图数: S=2


线圈节距: y=5

线圈组数: u=12


极相槽数: q=2

总线圈数: Q-24

电机极数: 2p=4



### 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=2)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=5


线圈组数: u=12

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4

### 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=4)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=5

线圈组数: u=12 极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4


6 7 8 9 6 10 12 下层

嵌线工艺

上层 ⑥ 


30槽2极双层叠式绕组(y=10, a=2)





上层

30槽2极双层叠式绕组(y=11, a=1)




0 0 0 0 0 0

2.13 30槽2极双层叠式绕组 (y=11, a=2) W 1 411 线圈节距: y=11 绕组参数 定子槽数: Z=30 线圈极距: τ=15 每组圈数: S=5 线圈组数: u=6 极相槽数: q=5 总线圈数: Q=30 电机极数: 2p=2


36槽2极双层叠式绕组(y=10, a=1)

上层




9 6 7 6 5 4 3 2 1 36 3

### 36槽2极双层叠式绕组(y=10, a=2)




36槽2极双层叠式绕组(y=11, a=1)




#### 36槽2极双层叠式绕组 (y=11, a=2)


上层




2.18 36槽2极双层叠式绕组(y=12, a=2) A 4 1 定子槽数: Z=36 绕组参数 线圈极距: τ=18 每组圈数: S=6 线圈节距: y=12 线圈组数: u=6 极相槽数: q=6 总线圈数: Q=36 电机极数: 2p=2 




36槽2极双层叠式绕组(y=13, a=1)




### 36槽2极双层叠式绕组(y=13, a=2)




## 36槽2极双层叠式绕组(y=15, a=2)







2.23 36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=2) 35 U2 **♦** V1 W1 **↓ U1** V2 定子槽数: 2=36 线圈极距: τ=9 每组圈数: S=3 线圈节距: y=7 绕组参数 线圈组数: □=12 极相槽数: q=3 总线圈数: Q=36 电机极数: 2p=4 下层 上层




36槽4极双层叠式绕组 (y=7, a=4)





#### 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=1)




36槽4极双层叠式绕组 (y=8, a=2)








36槽4极双层叠式绕组 (y=9, a=1)






2 1 36

35

#### 36槽4极双层叠式绕组 (y=9, a=4)




2.30 36槽6极双层叠式绕组 (y=5, a=1) 4 V1 W2 V2 线圈节距: y=5 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈极距: τ=6 每组圈数: S=2

线圈组数: u=18

极相槽数: q=2 总线圈数: Q=36


电机极数: 2p=6



嵌线工艺

U2

36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=2)




34


35

5 4 3 2 1 3


36槽6极双层叠式绕组 (y=5, a=3)




### 36槽6极双层叠式绕组 (y=5, a=6)




42槽2极双层叠式绕组 (y=15, a=2)




2.35
42槽2极3:4抽头延边三角形双层叠式绕组(y=15, a=2)




### 42槽2极双层叠式绕组 (y=16, a=2)




## 48槽2极双层叠式绕组(y=17, a=2)




48槽2极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=17, a=2)




### 48槽2极双层叠式绕组 (y=18, a=2)




48槽4极双层叠式绕组 (y=9, a=2)




48槽4极双层叠式绕组 (y=9, a=4)




48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=1)




### 48槽4极双层叠式绕组 (y=10, a=2)




48槽4极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=10, a=2)




48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=4)




### 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=1)




48槽4极双层叠式绕组 (y=11, a=2)




# 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4)



#### 48槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1)




#### 48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=1)




2.51 48槽8极双层叠式绕组 (y=5, a=2) ٧2 U2 绕组参数 定子槽数: Z=48 线圈极距: τ=6 每组圈数: S=2 线圈节距: y=5 极相槽数: q=2 线圈组数: u=24 总线圈数: Q=48 电机极数: 2p=8



48槽8极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=5, a=2)



#### 48槽8极双层叠式绕组 (y=5, a=8)




2.54 54槽6极双层叠式绕组 (y=7, a=1) Å U1 **₩2** YU2 定 子槽数: Z=54 线圈极距: τ=9 每组圈数: S=3 线圈节距: y=7 绕组参数 线圈组数: u=18 极相槽数: q=3 总线圈数: Q=54 电机极数: 2p=6 嵌线工艺 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 下层 上层


**63 63 69 69 49 40** .....




54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=1)




## 54槽6极双层叠式绕组 (y=8, a=2)




54槽6极1:2抽头延边三角形双层叠式绕组(y=8, a=2)





54槽6极1:1抽头延边三角形双层叠式绕组(y=8, a=3)






54槽6极双层叠式绕组 (y=9, a=1)







## 60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)





## 60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4)







# 60槽4极双层叠式绕组 (y=12, a=2)






60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=4)







## 60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=1)




### 60槽10极双层叠式绕组 (y=5, a=2)







# 72槽4极双层叠式绕组(y=8, a=4)




### 72槽4极双层叠式绕组 (y=15, a=4)




# 72槽4极双层叠式绕组(y=16, a=4)




#### 72槽6极双层叠式绕组(y=8, a=3)




#### 72槽6极双层叠式绕组 (y=9, a=3)




### 72槽6极双层叠式绕组 (y=9, a=6)




#### 72槽6极双层叠式绕组 (y=10, a=1)




### 72槽6极双层叠式绕组 (y=10, a=6)




#### 72槽6极双层叠式绕组 (y=11, a=2)




## 72槽8极双层叠式绕组 (y=7, a=1)





## 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=1)




#### 72槽8极双层叠式绕组 (y=8, a=2)










# 90槽10极双层叠式绕组(y=7, a=1)










# 90槽10极双层叠式绕组(y=8, a=10)







# 18槽4极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)



绕组参数


定 f 槽数: Z=18 线圈极距:  $\tau=4\frac{1}{2}$  每组圈数:  $S=1\frac{1}{2}$ 

线圈节距: y=4


线圈组数: u=12

极相槽数: q=1½ 总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



#### 24槽6极双层叠式分数槽绕组 (y=4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=4 每组圈数: S=1 <sup>5</sup>

线圈节距: y=4

线圈组数: u=14


极相槽数: q=1 3 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=6

嵌线工艺


上层 (3) (6) (7) (6) (8) 20 20 20 10 20 30

#### 27槽6极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)







#### 30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1)




# 30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1)







上层

30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=2)



#### 36槽8极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)






36槽8极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=4) U1 **†**₩1 ٧2 W2 U2 定子槽数: Z=36 线圈极距:  $\tau=4\frac{1}{2}$ 每组圈数: S=1½ 线圈节距: y=4 绕组参数 线圈组数: u=24 极相槽数: q=1½ 总线圈数: Q=36 电机极数: 2p=8 


上层

F层 ④ ③ ② ① 酚 酚 39 39


# 36槽10极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)




电机极数: 2p=10




#### 42槽4极双层叠式分数槽绕组(y=8, a=1)




# 2.102 / 42槽4极双层叠式分数槽绕组(y=8, a=2)




2.103 /45槽4极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1)




# 45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1)







# 45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)



# 45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=3)



45槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=1)




绕组参数


线圈组数: u=24 极相槽数:  $q=1\frac{7}{8}$ 

总线圈数: Q-45


电机极数: 2p=8



# 45槽10极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)



# 45槽12极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=45


线圈极距: τ=3<del>3</del>

每组圈数:  $S = 1\frac{1}{4}$  线圈节距: y = 3


线圈组数: u=36 极相槽数: q=14

总线圈数: Q=45


电机极数: 2p=12




48槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1)




# 54槽4极双层叠式分数槽绕组(y=12, a=1)





# 54槽4极双层叠式分数槽绕组(y=12, a=2)






# 54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2)







# 54槽10极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2)




# 54槽12极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1)




# 54槽16极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1)




### 60槽6极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1)




# 60槽6极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=2)




## 60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)




# 2.122 60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1)




## 75槽10极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2)




## 75槽10极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=5)




## 84槽8极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1)



## 84槽8极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=2)



# 2.127 / 12槽4极双层链式绕组(y=2, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=12

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1

线圈节距: y=2

线圈组数: u=12

极相槽数: q=1


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4

嵌线工艺



# 2.128 <sub>18槽6极双层链式绕组(y=3, a=1)</sub>



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3


线圈组数: u=18

极相槽数: q=1


总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6

嵌线工艺



# 24槽8极双层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3

线圈组数: u=24

极相槽数: q=1 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8




0 0 0 0 0 0


嵌线工艺

13 14 15 18 17 19 12







## **▲45槽16极双层链式绕组(y=3,a=1)**




## 48槽16极双层链式绕组(y=3, a=1)




## 54槽20极双层链式绕组(y=3, a=1)






36槽4极双层同心式绕组(y=9、7、5, a=1)



204

# 第3章 三相电动机定子多速双层和 单双层混合式绕组

3.1 24槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=6)



绕组参数

定子槽数: Z=24


线圈节距: y=6

线圈组数: u=6

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=2/4





绕组参数

定 子槽 数: Z=24

线圈节距: y=6

线圈组数: u=6 总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=2/4



嵌线工艺



# 24槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=4)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈节距: y=4


线圈组数: u=14

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4/6

下层 ⑤ ⑥ 刀 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ② ② ❷ ⑫ ② ② ②

嵌线工艺



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈 节距: y=3


线圈组数: u=12

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4/8




### 36槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=9)




线圈组数: u=6

总线圈数: Q=36

电机极数: 2p=2/4



36槽2/8极双速双层绕组(2Y/Y, y=15)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈节距: y=15


线圈组数: u=24


总线圈数: Q=36


电机极数: 2p=2/8

下层 16


嵌线工艺








### 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=7)B




线圈组数: u=18


总线圈数: Q=36

电机极数: 2p=4/6





36槽4/6极双速双层绕组 (2Y/△, y=6)




线圈组数: u=18

总线圈数: Q=36


电机极数: 2p=4/6

上层 6 7 4 8 2 1



嵌线工艺

### 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=7)




绕组参数

定子槽数: Z=36 线圈节距: y=7


线圈组数: u=14

总线圈数: Q=36

电机极数: 2p=4/6




36槽4/6极双速双层绕组(4Y/3Y, y=6)



线圈组数: u=24


总线圈数: Q=36


电机极数: 2p=4/6




3.14 36槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5) V4 ₩ 8 ₩4 **V8 ¥U8 Å** U4 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈节距: y=5 线圈组数: u=12 总线圈数: Q=36 电机极数: 2p=4/8 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 25 (t) (t) (t) 13 16 20 下层 4 3 2 0 3 3 3 3 3 0 3 2 1 3 3 3 3 嵌线工艺

218







3.17 48槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=11) 1 W2 V W4 **↓** V2 定子槽数: Z=48 绕组参数 线圈节距: y=11 线圈组数: u=6 总线圈数: Q=48 电机极数: 2p=2/4 嵌线工艺 0 0 0 0 0 0 0




48槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=6)



48槽4/16极双速双层绕组(2Y/Y, y=9) V16 U16 W16 U4 V4 绕组参数 定子槽数: Z=48 线圈节距: y=9 线圈组数: u=24 总线圈数: Q=48 电机极数: 2p=4/16 嵌线工艺



# 54槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=6)



绕组参数

定子槽数: Z=54


线圈节距: y=6


线圈组数: u=22


总线圈数: Q=54

电机极数: 2p=4/8


### 嵌线工艺







54槽6/12极双速双层绕组(2Y/△,y=3)



绕组参数

定子槽数: Z=54

线圈节距: y=3


线圈组数: u=18

总线圈数: Q=54


电机极数: 2p=6/12

嵌线工艺


上层




54槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=5)




### 60槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5)




### 60槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=8)




# 72槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=13)




# 72槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=9)




# 72槽6/12极双速双层绕组(2Y/Y,y=8)




# 72槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=6)



### 72槽6/12极双速双层绕组(6Y/3△, y=6)



# 18槽2极单双层混合式绕组(y=9、7, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18 线圈极距: τ=9 每组圈数: S=2


线圈节距: y=9、7

线圈组数: u=6 极相槽数: q=3


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2


嵌线工艺



### 30槽2极单双层混合式绕组(y=15、13、11, a=1)



# 30槽4极单双层混合式绕组 (y=7、6、5, a=1)



绕组参数

定 f 槽数: Z=30 线圈极距:  $\tau=7\frac{1}{2}$  每组圈数:  $S=1\frac{1}{2}$  线圈节距: y=7、6、5


线圈组数: u=12 极相槽数: q=2½ 总线圈数: Q=18 电机极数: 2p=4

10 ① 13 6 15 9 ① 18 11 20 14 ② 23 16 25 19 ② 28 21 30 24 ②

嵌线工艺

上层 ①

# 30槽4极单双层混合式绕组(y=7、6、5、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=30

线圈极距: τ=7½ 每组圈数: S=2

线圈节距: y=7、6、5、4

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2½ 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4

单槽

6 (7 (6 10 (1) (1)

嵌线工艺

18 22


36槽2极单双层混合式绕组(y=17、15、13、11, a=2) 35 W2 **∤**V1 102 ٧2 U1 WI 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈极距: τ=18 每组圈数: S=4 线圈节距: y=17、15、13、11 线圈组数: u=6 极相槽数: q=6 总线圈数: Q=24 电机极数: 2p=2 上层 📵 单槽 或下层


上层

### 嵌线工艺


3.37 36槽4极单双层混合式绕组(y=8、6, a=1) 35 k U1 **♦** V 1 W2 ٧2 **U**2 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈极距: τ=9 每组圈数: S=2 线圈节距: y=8、6 极相槽数: q=3 电机极数: 2p=4 线圈组数: u=12 总线圈数: Q=24 (a) 9 (i) 12 (ii) 15 (ii) 18 10 (iii) 21 13 (iii) 24 16 (iii) 27 19 (iii) 30 22 (iii) 单槽 或下层 上层 上层 嵌线工艺

3.38 36槽8极单双层混合式绕组(y=5、3, a=1) 13 15 21 25 W2 l U1 l v 1 U2 V2 线圈极距: τ=4½ 每组圈数: S=2 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈节距: y=5、3 线圈组数: u=12 极相槽数: q=11 总线圈数: Q=24 电机极数: 2p=8






60槽4极单双层混合式绕组(y=14、12、10, a=4)



# 第4章 三相电动机转子绕组

36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3)



绕组参数

转子槽数: Z=36

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=1

线圈节距: y=5


线圈组数: u=18 极相槽数: q=2 总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6

嵌线工艺



# 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2)



绕组参数

转子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=1 线圈节距: y=5


线圈组数: u=24

极相槽数: q=2


总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=8

嵌线工艺



# 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4)



绕组参数

转子槽数: Z=48

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1

线圈节距: y=5

线圈组数: u=24

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=8

嵌线工艺


浮边 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 2 4

近边 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 1 3 5


### 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=1)




# 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、7, a=3)



72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=2)



# 72槽8极单层交叉式绕组(y=8、7, a=4)



绕组参数

转子槽数: Z=72

线圈极距: τ=9


每组圈数: S=1 线圈节距: y=8、7


线圈组数: u=24

极相槽数: q=3


总线圈数: Q=36

电机极数: 2p=8







### 54槽6极双层波绕组(y=9、8, a=1)




### 60槽10极双层波绕组(y=6, a=1)




72槽4极双层对称换位波绕组(y=18、17, a=1)





72槽6极双层对称换位波绕组(y=12、11, a=1)






# 84槽8极双层波绕组(y=12、10, a=1)






### 90槽6极双层波绕组(y=15、14, a=1)



# 12槽2极双层叠式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

转子槽数: Z=12

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=5

线圈组数: u=6

极相槽数: q=2


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2


嵌线工艺



# 24槽2极双层叠式绕组(y=9, a=1)



### 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=1)



绕组参数

转子槽数: Z-24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2 线圈节距: y=5

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4

下层 ⑥ ① ⑧ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫

嵌线工艺

上层

# 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=2)





转 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=5

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24


电机极数: 2p=4



#### 嵌线工艺




### 36槽2极双层叠式绕组(y=11, a=2)




嵌线工艺


#### 36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=1)








#### 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=1)



#### 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=2)



绕组参数

转子槽数: Z=36

线圈极距: τ=9


每组圈数: S=3


线圈节距: y=8

线圈组数: u=12


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=36






#### 36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=1)




线圈组数: u=18

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=36



# 36槽8极双层叠式绕组(y=4, a=1)



绕组参数

转子槽数: Z=36


线圈极距: τ=4½ 每组圈数: S=1½

线圈节距: y=4

线圈组数: u=24


极相槽数: q=1½

总线圈数: Q=36






#### 36槽8极双层叠式绕组(y=4, a=2)




线圈组数: u=24

极相槽数: q=12

总线圈数: Q=36



# 36槽10极双层叠式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

转 子槽数: Z=36


线圈组数: u=30

极相槽数: q=1=

线圈极距:  $\tau = 3\frac{3}{5}$  每组圈数:  $S = 1\frac{1}{5}$ 

线圈节距: y=3


总线圈数: Q=36 电机极数: 2p=10





嵌线工艺

#### 36槽12极双层叠式绕组(y=2, a=1)



绕组参数


转 子槽数: 2=36 线圈组数: u=36 线圈极距: τ=3

极相槽数: q=1

每组圈数: S=1


总线圈数: Q=36

线圈 节距: y=2



4.30 42槽2极双层叠式绕组(y=15, a=2) k L AMI 转子槽数: Z=42 线圈极距: τ=21 每组圈数: S=7 线圈节距: y=15 绕组参数 线圈组数: u=6 极相槽数: q=7 总线圈数: Q=42 电机极数: 2p=2 嵌线工艺 下层 上层

45槽12极双层叠式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

转子槽数: Z=45

线圈极距: τ=3-<del>3</del>


每组圈数: S=1⅓ 线圈节距: y=3

线圈组数: u=36

极相槽数: q=1 مً


总线圈数: Q=45

电机极数: 2p=12




嵌线工艺


#### 48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=4)




#### 48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=1)





#### 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)






# 48槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1)







# 48槽6极双层叠式绕组(y=7, a=1)




4.39 48槽6极双层叠式绕组(y=7, a=2) K2 A MT Å L1 ÅK1 每组圈数: S=23 线圈节距: y=7 转子槽数: Z=48 线圈极距: τ=8 绕组参数 线圈组数: u=18 极相槽数:  $q=2\frac{2}{3}$ 总线圈数: Q=48 电机极数: 2p=6 嵌线工艺 下层 上层




#### 54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=2)







### 54槽6极双层叠式绕组(y=9, a=1)




### 60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2)




#### 60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=2)




### 72槽4极双层叠式绕组(y=18, a=1)




# 72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=1)




# 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=1)



# 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=8)






# 第5章 单相电动机定子绕组

5.1

16槽2极单层叠式绕组(y=6, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=16

线圈极距: τ=8

每组圈数: S=2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=4

极相槽数: q=4

总线圈数: Q=8


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

浮边 5, 6 9 10 13 14 1 2 沉边 7 8 11 12 15 16 3 4



# 16槽4极单层链式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=16

线圈极距: τ=4

每组圈数: S=1

线圈节距: y=3


线圈组数: u=8

极相槽数: q=2


总线圈数: Q=8

电机极数: 2p=4

嵌线工艺



# 16槽4极双速单层绕组(y=3, a=2)



绕组参数


定 子槽数: Z=16

线圈组数: u=8


线圈节距: y=3

总线圈数: Q=8

电机极数: 2p=4



# 18槽2极单层同心式绕组(y=9、7、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈组数: u=4

线圈极距: τ=9 每组圈数: S=2½、2

线圈节距: y=9、7、5

极相槽数: q=5、4

总线圈数: Q=9


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 13 7 14 6 4 16 5 15

3 9 2 10 1 17 12 18 11

#### 18槽2极单层同心式绕组(y=9、8、7、6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9 每组圈数: S=3、ι<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

线圈节距: y=9、8、7、6、4


电机极数: 2p=2

线圈组数: u=4 极相槽数: q=6、3 总线圈数: Q=9

嵌线工艺

3 8 2 9 1 16 12 17 11 18 10

#### 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=1)



绕组参数


定 子槽数: Z=24

每组圈数: S=2

线圈组数: u=6


极相槽数: q=6 总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2



24槽2极正弦单层同心式绕组(y=11、9、7、5, a=1) U1 U2 V2 绕组参数 定子槽数: Z=24 线圈极距: τ=12 每组圈数: S=4、2 线圈节距: y=11、9、7、5 线圈组数: u=4 极相槽数: q=8、4 总线圈数: Q=12 电机极数: 2p=2 嵌线工艺 3 10 2 11 1 12 16 21 15 22 14 23 13 24 内环面 17 7 18 20 5 19 6

### 24槽4极单层同心式绕组(y=5、3, a=1)



绕组参数

定 子槽 数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2、1


线圈节距: y=5、3

线圈组数: u=8


极相槽数: q=4、2

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



### 24槽4极单层同心式绕组(y=6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=1½

线圈节距: y=6、4

线圈组数: u=8

极相槽数: q=3


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

浮边 5 4 8 11 14 13 17 16 20 23 2 1 沉边 61 7 9 10 12 15 18 19 21 22 24 3

## 32槽6极单层同心式绕组(y=5、4、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=32 线圈极距:  $\tau=5\frac{1}{3}$ 

每组圈数: S=13

线圈节距: y=5、4、3

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2<sup>2</sup>3

总线圈数: Q=16


电机极数: 2p=6

嵌线工艺

浮边

沉边

# 24槽4极单层叠式绕组(y=5、4, a=1)



绕组参数

定 f. 槽数: Z=24


线圈极距: T=6 每组圈数: S=2、1

线圈节距: y=5、4


线圈组数: u=8

极相槽数: q=4、2 总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



### 24槽4极单层叠式绕组(y=6, a=1) A



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=6


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4



# 24槽4极单层叠式绕组(y=6, a=1)B



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=4、2

线圈节距: y=6

线圈组数: u=4 极相槽数: q=4、2

总线圈数: Q=12


电机极数: 2p=4

嵌线工艺

11 5 12 6 23 17 24 18 内环面

1 8 2 9 3 10 4 19 13 20 14 21 15 22 16

#### 24槽4极单层叠式绕组(y=7、6、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2

线圈节距: y=7、6、5

线圈组数: u=6

极相槽数: q=3


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

浮边 5 6 10 9 13 14 17 18 22 21 i 2 沉边 7 8 11 12 15 16 19 20 23 24 3 4

# 24槽6极单层链式绕组(y=3,a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=4 每组圈数: S=1

线圈节距: y=3

线圈组数: u=12

极相槽数: q=2

总线圈数: Q=12


电机极数: 2p=6

嵌线工艺

3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 2

外环面

## 28槽14极单层链式绕组(y=2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=28

线圈极距: τ=2

每组圈数: S=1

线圈节距: y=2

线圈组数: u=14

极相槽数: q=1

总线圈数: Q=14


电机极数: 2p=14

嵌线工艺

内环面 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

外环面 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

## 32槽16极单层链式绕组(y=2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=32

线圈极距: τ=2

每组圈数: S=1

线圈节距: y=2

线圈组数: u=16

极相槽数: q=1

总线圈数: Q=16


电机极数: 2p=16

嵌线工艺

内环面 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

外环面 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

### 36槽18极单层链式绕组 ( y=2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=36

线圈极距: τ=2

每组圈数: S=1

线圈节距: y=2

线圈组数: u=18

极相槽数: q=1

总线圈数: Q=18


电机极数: 2p=18

嵌线工艺

内环面 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30 32 34 30

外环面 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

# 8槽4极双层链式绕组(y=2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=8

线圈组数: u=8

线圈极距: τ=2


每组圈数: S=1

线圈节距: y=2


极相槽数: q=1

总线圈数: Q=8

电机极数: 2p=4



## 12槽2极正弦双层绕组(3/3; y=6、4、2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=3

线圈节距: y=6、4、2

线圈组数: u=4


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

### 12槽4极正弦双层绕组(2/1; y=3、2、1, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈组数: u=8

线圈极距: τ=6

极相槽数: q=4、2

每组圈数: S=2、1

总线圈数: Q=12


线圈 节距: y=3、2、1

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 ② ⑫ ⑤ ③ ⑧ ⑤ ⑩ ⑨

#### 16槽4极双层叠式绕组(y=3, a=1)



绕组参数


定子槽数: Z=16

线圈极距: τ=4 每组圈数: S=2


线圈节距: y=3

线圈组数: u=8 极相槽数: q=2 总线圈数: Q=16

电机极数: 2p=4



# 16槽4极正弦双层绕组(2/2; y=4、2, a=1)



绕组参数


定 子 槽 数: Z=16 线 圈 极 距: τ=4 每 组 圈 数: S=2

线圈节距: y=4、2


线圈组数: u=8

极相槽数: q=2 总线圈数: Q=16

电机极数: 2p=4



## 18槽4极双层叠式绕组(y=4, a=1)



绕组参数

定 f 槽数: Z=18 线圈极距:  $\tau=4\frac{1}{2}$  每 组 图数: S=3、 $1\frac{1}{2}$ 


线圈节距: y=4

线圈组数: u=8 极相槽数: q=3、1 总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=4



24槽2极正弦双层绕组(6/6; y=11、9、7、5、3、1, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

线圈节距: y=11、9、7、5、3、1

线圈组数: u=4

极相槽数: q=6 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=2

嵌线工艺




































#### 24槽4极双层叠式绕组(y=4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

毎组圏数: S=3

线圈节距: y=4

线圈组数: u=8


极相槽数: q=3

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4



### 24槽6极双层叠式绕组(y=3, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: т=4

每组圈数: S=2

线圈节距: y=3

线圈组数: u=12


极相槽数: q=2

总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=6




### 28槽14极双层链式绕组(y=2, a=1)



32槽16极双层链式绕组(y=2, a=1) 绕组参数 定子槽数: Z=32 线圈极距: τ=2 每组圈数: S=1 线圈节距: y=2 线圈组数: u=32 极相槽数: q=1 总线圈数: Q=32 电机极数: 2p=16 œ 👸 👸

#### 12槽2极单双层混合式绕组(y=6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈组数: u=4

线圈极距: τ=6

极相槽数: q=3

每组圈数: S=2

总线圈数: Q=8


线圈节距: y=6、4

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 \$ 1 0 0 11 7 0 6

### 12槽2极正弦单双层混合式绕组(2/2; y=5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈组数: u=4

线圈极距: τ=6

极相槽数: q=3

每组圈数: S=2

总线圈数: Q=8

线圈节距: y=5、3


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ⑧ ⑤ 9 4 ② ① 3 10

外环面 ⑤ ② 6 1 1 8 12 7

# 12槽2极正弦单双层混合式绕组(2/2,罩极式; y=6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈组数: u=4

线圈极距: τ=6

极相槽数: q=3

每组圈数: S=2

总线圈数: Q=8

线圈节距: y=6、4


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 3 11 (4 (6) 5 5 (6) (6)

外环面 6 2 7 1 12 8 1 7

## 12槽4极单双层混合式绕组(y=2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈组数: u=12

线圈极距: τ=3

极相槽数: q=1½

每组圈数: S=1

总线圈数: Q=12

线圈节距: y=2


电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 5 3 8 6 11 9 2 D

外环面 6 6 12 3

# 12槽4极正弦单双层混合式绕组(2/1,罩极式; y=3、1, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=12

线圈极距: τ=3

每组圈数: S=2、1

线圈节距: y=3、1

线圈组数: u=8

极相槽数: q=2、1

总线圈数: Q=12


电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 ① ② ③ ② ⑥ ⑥ ⑥

外环面 3 2 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 11 0 0

#### 16槽2极正弦单双层混合式绕组(3/1,罩极式;y=7、5、3,a=1)



绕组参数

完子槽数: Z=16 线圈极距: τ=8 每组圈数: S=3、1 线圈节距: γ=7、5、3

线圈组数: u=4 极相槽数: q=6、2

总线圈数: Q=8


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

6 3 7 2 6 1 14 11 15 10 6 9 内环面

外环面

### 16槽2极正弦单双层混合式绕组(3/3; y=7、5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=16

线圈极距: τ=8

每组圈数: S=3 线圈节距: y=7、5、3

线圈组数: u=4

极相槽数: q=4


总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ⑩ ① ⑪ ⑥ 12 5 ② ⑮ ③ ⑭ 4 13

# 16槽2极正弦单双层混合式绕组(4/2,罩极式; y=5、4, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=16

线圈极距: τ=8

每组圈数: S=4、2

线圈节距: v=5、4

线圈组数: u=4

极相槽数: q=6、2

总线圈数: Q=12


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ⑤ ⑯ ⑥ ① ⑬ ⑥ ⑭ ⑥

外环面 (5) (1) (6) (8) (4) (10) (15) (11) (12)

# 16槽2极正弦单双层混合式绕组(4/2; y=7、5、3、1, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=16

线圈极距: τ=8

每组圈数: S=4、2

线圈节距: y=7、5、3、1

线圈组数: u=4

极相槽数: q=6、2

总线圈数: Q=12


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ③ ③ ④ ④ ⑩ ① ① ⑫

外环面 5 6 3 7 2 8 ① 12 14 15 10 18 6

18槽2极正弦单双层混合式绕组(3/3,罩极式; y=8、6、5、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=18 线圈组数: u=4

线圈极距: τ=9 每组圈数: S=3、2

极相槽数: q=5、3 总线圈数: Q=10

线圈节距: v=8、6、5、4


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内外面 5 16 6 ① 14 ⑨ 15 10

18槽2极正弦单双层混合式绕组





绕组参数

定子槽数: Z=18

线圈极距: τ=9

每组圈数: S=4

线圈节距: y=9、8、7、6、5、4、3、2

线圈组数: u=4

极相槽数: q=5、4

总线圈数: Q=16

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外环面














20槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2, 罩极式; y=6、5, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=20

线圈极距: τ=10

每组圈数: S=5、2

线圈 节距: y=6、5

线圈组数: u=4

极相槽数: q=8、2

总线圈数: Q=14


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ⑥ ⑳ ⑦ ① ⑩ ⑩ ⑰ ⑪

外环面 ⑧ ① ② 8 3 9 4 5 12 18 13 19 14 20 5

#### 20槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,罩极式; y=9、7、5、3、1, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=20

线圈极距: τ=10

每组圈数: S=5、2

线圈节距: y=9、7、5、3、1

线圈组数: u=4

极相槽数: q=8、2

总线圈数: Q=14


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 ⑥ ① ⑦ ⑩ ⑯ ① ⑰ ⑩

外环面 8 7 4 8 3 9 2 10 15 14 18 13 19 12 20 1

24槽2极正弦单双层混合式绕组(4/4; y=12、10、8、6, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=4

线圈节距: y=12、10、8、6

线圈组数: u=4

极相槽数: q=6

总线圈数: Q=16


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 19 19 17 9 18 8 19 ① ① ② 3 21 6 20 ① 19

外环面 (1) 3 12 2 (1) (1) 22 (16) 23 15 24 14 (1) (1) (13

24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,罩极式; y=7、6, a=1)



绕组参数

定 f 槽数: Z=24 线圈极距: τ=12 每组圈数: S=5、2

线圈节距: y=7、6

线圈组数: u=4 极相槽数: q=9、3


总线圈数: Q=14

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 12 18 13 19 29 6 10 7

### 24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,罩极式; y=8、7, a=1)



绕组参数


定子槽数: Z=24

线圈组数: u=4

总线圈数: Q=14 电机极数: 2p=2



#### 24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/2,罩极式; y=12、10、8、6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=12

每组圈数: S=5、2

线圈节距: y=12、10、8、6、4

线圈组数: u=4

总线圈数: Q=14


电机极数: 2p=2

嵌线工艺

内环面 19 2 18

外环面 9 5 10 4 11 3 12 21 17 22 16 23 15 24 1

# 24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/3; y=11、9、7、5、3, a=1)



绕组参数

定了槽数: Z=24

线圈节距: y=11、9、7、5、3

线圈组数: u=4

极相槽数: q=8、4 总线圈数: Q=16

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

(B) (B) (7) 18 (2) (4) (2) (B) 内环面 ⑨

外环面



24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/3; y=12、10、8、6、4, a=1)

V2

绕组参数

定子槽数: Z=24 线圈组数: u=4

U2

线圈极距: T=12 极相槽数: q=8、4

每组圈数: S-5、3 线圈节距: y=12、10、8、6、4

U1


总线圈数: Q=16 电机极数: 2p=2

嵌线工艺

外环面

V 1

#### 24槽2极正弦单双层混合式绕组(5/5; y=11、9、7、5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24 线圈组数: u=4 线圈极距: τ=12

极相槽数: q=6

每组圈数: S=5

总线圈数: Q=20


线圈节距: y=11、9、7、5、3

电机极数: 2p=2


嵌线工艺

内环面 (4 17) 17 19 16 19 17 18 18 1 2 29 3 29 1 29 15 29 6

外环面 8 3 9 0 0 3 10 2 2 0 2 0 2 6 2 3 6 2 6



24槽2极正弦单双层混合式绕组(6/4; y=11、9、7、5、3、1, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24 线圈组数: u=4


极相槽数: q=8、4

总线圈数: Q=20

电机极数: 2p=2

嵌线工艺

单槽 或下层















#### 24槽4极单双层混合式绕组(y=5、3、1, a=1)



绕组参数


定子槽数: Z=24

线圈极距: τ-6 每组圈数: S=3、2 线圈节距: y=5、3、1

线圈组数: u=8 极相槽数: q=4、2 总线圈数: Q=20

电机极数: 2p=4

## 24槽4极正弦单双层混合式绕组(2/2; y=6、4, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6

每组圈数: S=2 线圈节距: v=6、4

线圈组数: u=8

极相槽数: q=3


总线圈数: Q=16

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

上层

## 24槽4极正弦单双层混合式绕组(2/2,罩极式; y=6、5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=2 线圈节距: y=6、5、3

线圈组数: u=6

总线圈数: Q=12

电机极数: 2p=4

24槽4极正弦单双层混合式绕组(3/1,罩极式; y=6、4、2, a=1) U2 U1

绕组参数

定 子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=3、1 线圈节距: y=6、4、2


线圈组数: u=8 总线圈数: Q=16 电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 ⑤ 0 0 0 0 0

外环面

### 24槽4极正弦单双层混合式绕组 (3/2; y=6、4、2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距: τ=6 每组圈数: S=3、2 线圈节距: y=6、4、2

线圈组数: u=8


极相槽数: q=4、2 总线圈数: Q=20

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 ③ ⑨ ④ ⑩ ⑪ ⑤ ⑥ ⑫ ⑰ ⑫ @ ② ③ ②

#### 24槽4极正弦双层绕组(3/3; y=6、4、2, a=1)



绕组参数

定 f 槽数: Z=24 线圈极距: τ=6 每组圈数: S=3


线圈节距: y=6、4、2

线圈组数: u=8

极相槽数: q=3 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4

## 24槽6极单双层混合式绕组(y=4、2, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=24

线圈极距:  $\tau = 4$  每组圈数:  $S = 1\frac{1}{2}$ 

线圈节距: y=4、2

线圈组数: u=12


极相槽数: q=2 总线圈数: Q=18

电机极数: 2p=6

嵌线工艺

内环面 ④ ⑥ 3 7 ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ 11 15 ⑯ ⑱ ⑫ ⑫ 19 23 24

### 32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/2; y=7、5、3, a=1)



绕组参数

定 子槽数: Z=32

线圈极距: τ=8


每组圈数: S=3、2 线圈节距: y=7、5、3

线圈组数: u=8 极相槽数: q=5、3

总线圈数: Q=20

电机极数: 2p=4

## 32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/3; y=7、5、3, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=32

线圈节距: y=7、5、3

线圈组数: u=8


极相槽数: q=4 总线圈数: Q=24

电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面 ⑩ ① 外环面

32槽4极正弦单双层混合式绕组(3/3; y=8、6、4, a=1)



绕组参数

定子槽数: Z=32

线圈组数: u=8

极相槽数: q=4

总线圈数: Q=24 电机极数: 2p=4

嵌线工艺

内环面

外环面

























36槽4极正弦单双层混合式绕组(4/2; y=9、8、7、6、5、3, a=1) V2 U2 **♦ U1** 绕组参数 定子槽数: Z=36 线圈极距: τ=9 每组圈数: S=4、2 线圈节距: y=9、8、7、6、5、3 线圈组数: u=8 极相槽数: q=6、3 总线圈数: Q-24 电机极数: 2p=4

嵌线工艺


内环面 <sup>13</sup> ① <sup>14</sup> <sup>15</sup> ② <sup>16</sup> <sup>23</sup> <sup>15</sup> ③ <sup>23</sup> <sup>24</sup> ④ <sup>24</sup> <sup>24</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>25</sup> <sup>24</sup> <sup>27</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>19</sup> <sup>19</sup> <sup>30</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>25</sup> <sup>21</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>19</sup> <sup>30</sup> <sup>30</sup> <sup>30</sup> <sup>35</sup> <sup>29</sup> <sup>36</sup> <sup>30</sup> <sup>35</sup>



# 第6章 直流电动机电枢绕组

6.1

8×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=8

换向片数: K=24

并联路数: a=1

电机极数: 2p=2


实槽节距: y=3

每槽元件: u=3

嵌线工艺

下层 ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ 上层 ① ⑥ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③

## 9×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=9


换向片数: K=27

并联路数: a=1


电机极数: 2p=2

实槽节距: y=4

每槽元件: u=3



## 10×2槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转 子槽数: Z=10


换向片数: K=20

并联路数: a=1


实槽节距: y=4

电机极数: 2p=2

每槽元件: u-2



### 11×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=11


并联路数: a=1

实槽节距: y=5


换向片数: K=33

电机极数: 2p=2

每槽元件: u=3



## 12×2槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转 子槽数: Z=12


实槽节距: y=5

换向片数: K=24

并联路数: a=1 电机极数: 2p=2

每槽元件: u=2

### 12×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=12

并联路数: a=1

实槽节距: y=5

换向片数: K=36


电机极数: 2p=2

每槽元件: u=3

嵌线工艺

下层 6 7 8 6 0 10 12 0 2 3 4 6 上层 6 7 8 9 0 10 12 12 3 4 6

### 15×2槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=15


并联路数: a=1

实槽节距: y=6


换向片数: K=30

电机极数: 2p=2

每槽元件: u=2



#### 15×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=15


换向片数: K=45

并联路数: a=1


电机极数: 2p=2

实槽节距: y=6

每槽元件: u=3



## 16×3槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=16

并联路数: a=1

实槽节距: y=7


换向片数: K=48

电机极数: 2p=2

每槽元件: u=3

嵌线工艺

### 19×2槽2极串励电枢绕组



绕组参数

转子槽数: Z=19

并联路数: a=1

实槽节距: y=7

换向片数: K=38

电机极数: 2p=2

每槽元件: u=2

(TM-0572, 0101)

责任编辑:喻永光 杨 凯 责任制作:董立颖 魏 谨

封面设计: 王 珍

echnology 突川技术

本书在分析初学者认知规律的基础上,结合我国常用电动机的技术数据,用彩色展开图表现了电动机绕组维修过程中的嵌线、布线、接线等工艺,是一本学起来不费劲,用起来得心应手的案头书。

科学出版社 东方科龙公司 联系电话: 010-82840399 E-mail: boktp@mail.sciencep.com 有关网址: http://www.okbook.com.cn

销售分类建议: 工业技术/电工技术



定 价: 55.00元